


## Series large screen Thermo-Hygrometer (Version 1.00)

Developed by ClimaTech, which has high precision and recording functions. Adopt imported temperature humidity integrated sensor, fast response and good quality to assure the accuracy and stability.




*Fashionable and simple performance, firm structure, high accuracy.*



*- Adopt LED digital tube display, clear and bright, visible distance is 10~50 meters.*



*- Temperature humidity calibration function values can be adjusted.*



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Temp.:</b>              | +/- 0.5 °C          |
| <b>Humidity accuracy:</b>  | +/- 3 %             |
| <b>Sensor type:</b>        | External 3m cable   |
| <b>Measurement ranger:</b> | - 40 ~ +85 °C       |
|                            | 0 ~ 100% RH         |
| <b>LED size:</b>           | 1.8 " (inch)        |
| <b>Visual ranger:</b>      | 20 m                |
| <b>Weight:</b>             | 2.3 kg              |
| <b>Dimension:</b>          | 395 x 255 x 50 (mm) |

**It has been widely applied in offices, hotel, canteens, school, factory, supermarket, warehousing, hospital and indoor environment etc.**



1. Power and plug
2. External sensor
3. Temperature display area
4. Humidity display area
5. OK button (Normal mode: invalid  
Setting mode: Confirm button and enter the next step)
6. Upward button (Normal mode: invalid  
Setting mode: Set a positive value)
7. Downward button (Normal mode: invalid  
Setting mode: Set a negative value)
8. Menu function button (Normal mode: press 8 enter setup mod, press 5 enter temperature setting, press 6 or 7 to adjust the value).

*High quality product from Naav Solution Inc. (Canada).*




## Nhiệt ẩm kế hiện số màn hình lớn

(Version 1.00)

Dùng để đo và hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm môi trường. Sử dụng các bộ cảm biến nhiệt - ẩm tích hợp chất lượng tốt, đáp ứng nhanh, luôn đảm bảo độ chính xác và ổn định.



- Cấu tạo chắc chắn, đơn giản, thẩm mỹ. Độ chính xác cao.



- Màn hình hiển thị số kích thước lớn, sáng rõ, khoảng cách nhìn thấy từ 10 ~ 50 m.



- Có thể điều chỉnh sai số các giá trị nhiệt độ và độ ẩm bằng các nút hiệu chỉnh



**Độ chính xác-Nhiệt độ:** +/- 0.5 oC  
**Độ chính xác-Độ ẩm:** +/- 3 %  
**Cảm biến:** Cảm biến ngoài dây 3 m  
**Khoảng đo:** -40 ~ +85 oC  
 0 ~ 100% RH  
**Kích cỡ số LED hiển thị:** 4.6 cm  
**Khoảng cách nhìn được số:** 20m  
**Khối lượng:** 2.3 kg  
**Kích thước:** 395 x 255 x 50 (mm)

Được sử dụng rộng rãi trong các văn phòng, khách sạn, nhà hàng, trường học, công xưởng, siêu thị, kho hàng, bệnh viện...



1. Phích cắm nguồn (220 V)
2. Sensor ngoài
3. Hiển thị nhiệt độ
4. Hiển thị độ ẩm
5. Nút OK (Bình thường: không tác dụng; Chế độ cài đặt: xác nhận và chuyển bước tiếp theo)
6. Nút tăng (Bình thường: không tác dụng; Chế độ cài đặt: tăng giá trị cài đặt)
7. Nút giảm (Bình thường: không tác dụng; Chế độ cài đặt: giảm giá trị cài đặt)
8. Nút cài đặt: (Bình thường: Nhấn 8 để vào chế độ cài đặt, nhấn 5 vào cài đặt nhiệt độ, nhấn 6 hoặc 7 để điều chỉnh giá trị, nhấn 5 để xác nhận)